

Poznań ul. Raczyńskiego 78a-80c - częściowy remont dachu OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - usunięcie pęcherzy z powierzchni dachu - przyjęto 5% (82.6*5)*5%	m ² m ²	 20.650	
				RAZEM	20.650
2	KNR 2-02 0602-09	Zagruntowanie powierzchni dachu na zimno z roztworu asfalt.- jedna warstwa 82.6*5	m ² m ²	 413.000	
				RAZEM	413.000
3	KNR-W 4-01 0519-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową - uzupełnienie w miejscach napraw dachu (82.6*5)*5%	m ² m ²	 20.650	
				RAZEM	20.650
4	KNR-W 4-01 0519-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - wierzchnie krycie papą gatunku 250 SBS 82.6*5	m ² m ²	 413.000	
				RAZEM	413.000
5	kalk. własna	Koszt wywozu składowania i utylizacji odpadów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 1604-03 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 3.07*16	m ² m ²	 49.120	
				RAZEM	49.120

Pełnomocnik Zarządu
Kierownik
Administracji Osiedla "Bonin"
Marek Walewski